

زیبایی و حفاظتی که اعتماد می کنید™



SEA STOCK

شناورهای خود را در شرایط عالی و چشم نواز بین بندرهای نگهداری کنید. رنگ های عرضه (Sea Stock) آیریس با ویژگی استفاده و اعمال آسان می تواند از خوردگی کشته ها و سازه های دریایی حفاظت نموده و زیبایی خارق العاده ای به آن ها دهد.



انواع رنگ های عرضه (Sea Stock)

1 رنگ های آلکیدی (تک جزئی)

	آستری ضد خوردگی تقویت شده با فسفات روی	IriPho
	پوشش میانی مات	Irilux100
	رویه تقویت شده با دوام و مقاومت جوی مطلوب	Irilux150
	رویه تقویت شده برآق با مقاومت نوری مطلوب	Irilux180

ویژگی ها:

- حفظ برآقت و خواص ظاهری خوب
- سازگاری با پوشش های قدیمی
- ماندگاری و مقاومت عالی در شرایط جوی
- قابلیت استفاده از غلتک و قلم مو
- قابلیت تولید در فام های مختلف
- مناسب برای تمامی سطوح در بالای خط آبخور

جدول راهنمای:

بالای خط آبخور		ساختمنها و ابنيه		آستری		رنگ دریابی	
انبار حمل کالا		عرشه		لایه میانی		رنگ صنعتی	
		جرثقیل		رویه		مونورخانه	

۲ رنگ‌های اپوکسی (دو جزئی)

	آستری سریع خشک با عملکرد ضدخوردگی بالا	IriPrime660
	آستری ضدخوردگی سازگار با حداقل آماده‌سازی سطح	IriPrime770
	پوشش میانی تقویت‌شده با مقاومت سایشی مطلوب	IriMid
	رویه تقویت‌شده با مقاومت شیمیابی و چسبندگی خوب به پوشش‌های قبلی	IriPox

ویژگی‌ها:

- دوام عالی و سازگاری با پوشش‌های قبلی
- پوشش دهنده مناسب
- قابلیت تولید در فام‌های مختلف
- حفاظت از فولاد در محیط‌های بسیار خورنده
- سازگار با حداقل آماده‌سازی سطح

۳ رنگ‌های پلی یورتان (دو جزئی)

	رویه آکریلیک پلی یورتان با ماندگاری بالا	IriThane130
	روبه برآق آکریلیک پلی یورتان با مقاومت جوی و نوری مطلوب	IriThane190

ویژگی‌ها:

- مقاومت سایشی و شیمیابی مطلوب
- حفظ برآقت و خواص ظاهری خوب
- قابلیت تولید در فام‌های مختلف
- دوام و مقاومت جوی مطلوب
- مناسب برای استفاده در قسمت‌های بالای خط آبخور و عرضه کشتی‌ها

روش استفاده:

۱-آماده‌سازی سطح	۲-آماده‌سازی رنگ	۳-اعمال رنگ
سطح را با استفاده از شوینده و آب با فشار بالا تمیز کنید و زنگ موجود را با ابزار مناسب از بین ببرید. رنگ را بلاfangله بعد از آماده‌سازی سطح اعمال کنید.	رنگ را به وسیله همزن‌های مکانیکی مخلوط کنید تا همگن شود. برای رنگ‌های دو جزئی نسبت صحیح اختلاط جزء A و B را رعایت نمایید.	اسپری: برای کارها در مقیاس وسیع و همچنین به منظور دستیابی به فیلم خشک با ضخامت یکسان از اسپری استفاده کنید. قلم مو: از قلم مو برای آستری و مناطقی که دسترسی به آن‌ها سخت است، استفاده نمایید. غلتک: برای رسیدن به فیلم خشک با ضخامت مناسب باید چندین بار اعمال صورت گیرد.

نکات مهم

نکات فنی:

- هنگام بارندگی، رطوبت بالای $\%80$ ، هوای مه آلود و زمانی که سطوح خیس هستند، باید رنگ آمیزی صورت گیرد.
- از برگه رعایت نکات ایمنی (MSDS) موجود برای محصولات استفاده کنید.
- زمانی که دمای سطح از حداقل دمای لازم برای خشک شدن کمتر است، باید اعمال رنگ صورت پذیرد.
- به زمان انبارداری و همچنین فرصت کاربری (Pot life) که در برگه اطلاعات فنی درج شده است، توجه نمایید.

نکات ایمنی:

- از تنفس بخارات ناشی از رنگ، پرهیز کنید و ترجیحاً از ماسک فیلتردار، عینک مخصوص، دستکش مناسب و تهویه مطلوب استفاده نمایید.
- رنگ را در محل خشک با تهویه مناسب و دور از تابش نور آفتاب نگهداری کنید.